

WB7611 / WB7621

レーザ積雪深計



積雪面に非接触で測定可能

斜め照射で取付アームが不要

検出部の設置が容易

測定範囲0~6m / 測定精度 ± 1 cm

温度計などの補正用機器が不要

検出部には半導体レーザを使用、温度や湿度、風などの影響を受けません。

位相差検出方式の採用で正確な計測が可能です。

人体検知器は安全性の確保と誤測定防止のために、測定エリアへの人や動物の侵入を検知し、計測を停止させます。

